BERICHT

ALLGEMEINE DATEN

Name des Rapports
BMW 320

Mess-Datum
2026-05-19 07:33:08

Datum der Bearbeitung
2026-05-19 14:03:57

Seriennummer
33619 PRO CARBON


Maßeinheit
µm

Kalibrierungsdatum
2026-05-19 07:31:52


ABMESSUNGEN

"-" bedeutet überspringte Messung, "∞" bedeutet Messung außerhalb des Bereichs


SAPL: allgemeine interpretation, karosserie aussen



LINKE SEITE											
	Grundwerkstoff	Min	Max	Mittel	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kotflügel vorne links	Fe	78	95	87	78	86	89	95	-	-	-
Tür vorne links	Fe	76	111	94	97	100	76	111	89	93	89
Tür hinten links	Fe	67	110	91	94	110	104	94	87	80	67
Dachholm links	Fe	81	114	90	114	81	84	81	-	-	-
Kotflügel hinten links	Fe	87	96	92	92	87	96	93	-	-	-




RECHTE SEITE											
	Grundwerkstoff	Min	Max	Mittel	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kotflügel vorne rechts	Fe	83	102	94	95	102	96	83	-	-	-
Tür vorne rechts	Fe	75	115	95	75	90	90	111	79	115	107
Tür hinten rechts	Fe	65	104	87	65	65	96	93	96	104	90
Dachholm rechts	Fe	72	125	86	73	72	74	125	-	-	-
Kotflügel hinten rechts	Fe	74	103	86	74	103	82	87	-	-	-



OBEN

	Grundwerkstoff	Min	Max	Mittel	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Motorhaube	Fe	85	91	88	85	86	91	89	90	-	-
Dach	Fe	77	104	89	77	104	89	94	80	-	-



HINTEN

	Grundwerkstoff	Min	Max	Mittel	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kofferraumklappe	Fe	74	88	81	76	88	80	88	74	-	-

Legende

- Aus
- Zu dünne Lackschicht
- Originale Lackschicht
- Zweite Lackschicht
- Dünne Spachtelschicht
- Dicke Spachtelschicht